

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

CARTA CONVITE 013/2021
ABERTURA: 19/10/2021
HORÁRIO: 09 horas

Razão Social: REFORMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES RODOVIÁRIOS
LTDA

CNPJ: 88.097.969/0001-73

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO 1960 - Guaporé - RS - 99200-000

Telefone/Fax/e-mail: 54-3443-1536

Nome do Signatário (para assinatura do contrato): Simone Pierozan Farina

Estado civil do Signatário: Casada

Identidade do Signatário: 3008482261

Nacionalidade do Signatário: Brasileira

CPF do Signatário: 616.959.200-15

Endereço do Signatário: Rua Félix Engel Filho, 422 - Guaporé - RS

Dados Bancários - Banco Banrisul ag: 0675 - Conta 20.010.497.0-9

MANUTENÇÃO E CONserto DE MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME
DESCRIÇÃO:

1. CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX ANO/MODELO:
2020/2020 N° DE SÉRIE SOR4CX4WKL2162423 PLACAS IZX1F60

Lote	Qt.	Discriminação	Unitário	Total
------	-----	---------------	----------	-------

1.1	50	Libras de oxigênio	3,00	150,00
1.2	36	Eletrodo 4mm	7,50	270,00
1.3	04	Eletrodo chanfro 4mm	15,00	60,00
1.4	10	Kg chapa de aço 1045	22,00	220,00
1.5	02	Parafuso 3/8x31/2	9,00	18,00
1.6	02	Porca 3/8	2,00	4,00
1.7	01	Flap disc 4 1/2	22,00	22,00
		VALOR TOTAL DE PEÇAS		744,00
1.8		Mão-de-Obra serviço soldar e reforçar braço estabilizador		1.150,00
		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS		1.150,00
		VALOR TOTAL LOTE 1		1.894,00

2. CONSERTO DA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEMAX SX25C
ANO/MODELO: 2017/2017

Lote	Qt.	Discriminação	Unitário	Total
2.1	01	Material de limpeza	80,00	80,00
2.2	01	Kg de graxa	32,00	32,00
2.3	08	Arruela lisa especial	6,00	48,00
2.4	02	Parafuso cabeça sext.	8,00	16,00
2.5	22	Porca 7/16	2,00	44,00
2.6	07	Parafuso sextavado	7,50	52,50
2.7	02	Parafuso 27640	7,00	14,00
2.8	06	Parafuso 40006	8,00	48,00
2.9	06	Arruela lisa reforçada fina	5,00	30,00
2.10	06	Arruela reforçada grossa	7,00	42,00
2.11	02	Arruela lisa reforçada	8,00	16,00
2.12	01	Anel 80x3mm	18,90	18,90
2.13	01	Anel 27x3	10,70	10,70
2.14	01	Anel 50x3mm	12,50	12,50
2.15	97	Eletrodo duro 3,25mm	6,80	659,60
2.16	02	Disco de desbaste 7BDA640	35,00	70,00
2.17	02	Anel de borracha 53,57	4,00	8,00
2.18	02	Anel de borracha 66839	4,00	8,00

2.19	02	Anel de borracha 33207	4,00	8,00
2.20	02	Pino de aço 2676022621	86,00	172,00
2.21	02	Retentor 28x40x7 - 01495	45,00	90,00
2.22	04	Rolamento	65,00	260,00
2.23	02	Anel elástico 26mm ext.	12,40	24,80
2.24	02	Anel de borracha 50,39	2,00	4,00
2.25	04	Arruela de aço 7/16x28x2,5	2,00	8,00
2.26	04	Parafuso allen rosca 1.75	5,50	22,00
2.27	02	Anel elástico 40mm	15,00	30,00
2.28	01	Lixa 30x25	30,00	30,00
2.29	04	Anel de borracha	2,00	8,00
2.30	08	Anel de borracha especial 6x50	12,00	96,00
2.31	04	Retentor 210	250,00	1.000,00
2.32	02	Litro de óleo GI5 85W140	25,00	50,00
2.33	50	Libra de oxigênio	3,00	150,00
2.34	04	Bucha roda guia	95,00	380,00
2.35	04	Retentor roda P14324	90,00	360,00
2.36	01	Jogo de reparo dist. Giro	490,00	490,00
2.37	02	Reparo esticador esteira	185,00	370,00
		VALOR TOTAL DE PEÇAS		4.763,00
2.38		Mão-de-Obra de serviço revisão das válvulas sistema de giro com troca de kit de vedação, fazer ajustes nos embuchamentos caçamba braços		9.800,00
		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS		9.800,00
		VALOR TOTAL LOTE 2		14.563,00 ✓

3. CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R160LC-7 ANO/MODELO: 2012/2012

Lote	Qt.	Discriminação	Unitário	Total
3.1	140	Libra de oxigênio	3,00	420,00
3.2	12	Eletrodo 3,25mm	6,00	72,00
3.3	15	Eletrodo de chanfro 4mm	10,00	150,00

3.4	16	Arame tubular 1,60mm	35,00	560,00
3.5	119	Kg chapa de aço 1045	22,00	2.618,00
3.6	02	Disco de desbaste Norton	35,00	70,00
3.7	05	Parafuso milimétrico	22,00	110,00
3.8	05	Porca sextavada 20mm	4,00	20,00
3.9	01	Parafuso cabeça sextavada	15,00	15,00
3.10	01	Porca 1"	8,00	8,00
3.11	05	Ponta Hyundai	290,00	1.450,00
3.12	01	Ponta abrasiva 25,4x25,4	20,00	20,00
		VALOR TOTAL DE PEÇAS		5.513,00
3.13		Encher e retificar adaptadores, recuperar alojamento olhais, substituir dentes e travas		4.500,00
		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS		4.500,00
		VALOR TOTAL LOTE 3		10.013,00

4. CONserto DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 4X4 ANO/MODELO: 2014/2014 - CHASSIS: HBZNB95BEDAH10328 PLACAS IVR3524

Lote	Qt.	Discriminação	Unitário	Total
4.1	08	Arruela lisa grossa 11/2	6,00	48,00
4.2	01	Adaptador M08-MSP8	25,00	25,00
4.3	01	Conexão M20x1,5x3/8	17,50	17,50
4.4	02	Anel 2116	0,35	0,70
4.5	01	Filtro transmissão	275,00	275,00
4.6	01	Cuba plástica 277377R1	49,00	49,00
4.7	01	Elemento filtrante ar primário externo	145,00	145,00
4.8	01	Retentor traseiro virabrequim	387,00	387,00
4.9	01	Óleo extra turbo mineral 20l	425,00	425,00
4.10	01	Filtro de óleo lubrificante	110,00	110,00
4.11	02	Abraçadeira mangote 20mm	9,00	18,00
4.12	01	Retentor pinhão eixo traseiro	17,00	17,00
4.13	01	Anel vedação oring 2152	2,50	2,50

4.14	01	Parafuso sext 8.8 10x40	1,00	1,00
4.15	01	Porca auto travante 10mm	1,00	1,00
4.16	01	Arruela lisa grossa 7/16	0,25	0,25
4.17	0,60	Mt. Mangueira EM853	60,00	36,00
4.18	02	Capa prensada ½	10,00	20,00
4.19	01	Conexão MMN8.8	12,00	12,00
4.20	01	Conexão 13/16x16 ½	20,00	20,00
4.21	0,60	Mt. Mangueira Eaton ¾	90,00	54,00
4.22	02	Capa prensada ¾	16,00	32,00
4.23	01	Conexão 6FSP 90° 12-12	55,00	110,00
4.24	01	Conexão macho 3/4x3/4	29,00	29,00
4.25	01	Coxim	12,00	12,00
4.26	01	Abraçadeira 127-140	10,00	10,00
4.27	05	Eletrodo chanfro 4mm	6,00	30,00
4.28	25	Solda gás-C25	4,00	100,00
4.29	01	Camisa cilindro giro	1.100,00	1.100,00
4.30	01	Tampa do estabilizador	345,00	345,00
4.31	04	Graxeira reta 3/8	1,00	4,00
4.32	02	Anel de borracha	53,00	106,00
4.33	02	Raspador 858999138	16,50	33,00
4.34	01	Kit vedação comando dianteiro	99,00	99,00
4.35	01	Reparo cilindro direção	130,00	130,00
4.36	02	Retentor 40235 A1	55,00	110,00
4.37	02	Retentor 70634037	54,00	108,00
4.38	02	Graxeira 3/8 reta	3,50	7,00
4.39	01	Contrapino 1/8x21/2	0,50	0,50
4.40	01	Barra completa	590,00	590,00
4.41	04	Anel 2.62x22.30	1,00	4,00
4.42	02	Reparo cilindro giro 87445307	238,00	476,00
4.43	2,55	Mt. Mangueira 3/8	48,00	122,40
4.44	06	Capa prensada 3/8	8,00	48,00
4.45	04	Conexão macho ½ 14x3/8	16,00	64,00
4.46	02	Conexão FG 13/16x3/8	18,00	36,00
4.47	02	Reparo cilindro estabilizador	247,00	494,00
4.48	20	Litro de óleo isafluido 433HD	26,50	530,00
4.49	40	Litro de óleo hidráulico 68	24,00	960,00
		VALOR TOTAL DE PEÇAS		7.353,85
4.50		Mão-de-Obra serviços substituir		11.000,00

		reparos camisa do estabilizador, substituir reparo cilindro giro, retentor traseiro do motor, vedações comando dianteiro, filtro, eliminar vazamentos hidráulicos, conserto do assento operador e soldas no giro da lança		
		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS		11.000,00
		VALOR TOTAL LOTE 4		18.353,85

5. CONSERTO DA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 757 ANO/MODELO: 2012/2012

Lote	Qt.	Discriminação	Unitário	Total
5.1	40	Libra de oxigênio	3,00	120,00
5.2	45	Eletrodo 4mm	7,50	337,50
5.3	24	Kg de chapa de aço 1045	22,00	528,00
5.4	02	Parafuso de lâmina 3/4x23/4	7,50	15,00
5.5	02	Porca 3/4	3,00	6,00
		VALOR TOTAL DE PEÇAS		1.006,50
5.6		Mão-de-Obra para execução dos serviços		900,00
		VALOR TOTAL DE SERVIÇOS		900,00
		VALOR TOTAL LOTE 5		1.906,50

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Condições de Pagamento: Conforme Edital

Garantia das peças e serviços: 3 meses

88.097.969/0001-73
 REFORMAQ IND. E COM. DE
 COMPONENTES RODOVIÁRIOS LTDA
 R. Marechal Floriano, 1960
 CEP 99200-000
 GUAPORÉ-RS

Guaporé-RS, 19 de outubro de 2021