



## **Cotiporã é o município mais afetado por Km<sup>2</sup> na região**

Secretarias: Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio  
Obras, Trânsito e Saneamento

Data de Publicação: 18 de junho de 2024

Crédito da Matéria: Assessoria de Imprensa

De acordo com análises realizadas pela equipe técnica da Prefeitura de Cotiporã, com o respaldo de geólogos e engenheiros ambientais da empresa TopMine de Veranópolis, foram detectados aproximadamente 180 deslizamentos de grande porte no município.

A informação advém tanto de mapeamentos via satélite quanto visitas a campo nos locais afetados. Em relação ao número de ocorrências de movimentos de massa, Cotiporã foi fortemente atingida. Destas 180 ocorrências, aproximadamente 80 atingiram as estradas, prejudicando os acessos, e muitas atingiram residências e propriedades produtivas. Além disso, vale ressaltar que o número de estragos no território é, seguramente, ainda maior, se forem consideradas as ocorrências de menor porte, que não são tão visíveis pelo satélite, mas que são observadas mediante vistoria nos locais, e que ainda não foram totalmente contabilizadas.

Por meio destes dados, é possível constatar, com mais clareza, a dimensão dos estragos acometidos sobre o município e elucidar, mesmo que minimamente, o impacto destes para a comunidade cotiporanense. Porém, os estragos registrados não se restringiram aos deslizamentos detectados, mas abrangeram também a perda da Ponte sobre o Rio das Antas e demais pontes e pontilhões.

Portanto, Cotiporã trabalha no reestabelecimento dos locais danificados pela grande quantidade de chuvas registradas no mês de maio, por meio de levantamentos dos estragos registrados, vistoria nos locais, cadastramentos em órgãos competentes e, inclusive, buscando recursos.