



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**  
A Joia da Serra Gaúcha!

**PARECER TÉCNICO – SERVIÇO EMERGENCIAL**

**OBJETO:** Substituição de cercamento e instalação de corrimão

**LOCAL:** Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho – Rua Jose Zanette, nº 77

**PROTOCOLO ADM.: 394/2024**

Este PARECER técnico destina-se a fornecer uma avaliação objetiva da necessidade de implementação urgente do serviço de cercamento na referida Escola. A análise apresentada aqui é baseada em uma revisão abrangente das condições atuais da escola e dos riscos potenciais à segurança dos alunos.

**Avaliação da Situação Atual:**

- No momento, a Escola conta com um fechamento improvisado, visto que foi necessária a retirada de segmentos do cercamento atual que apresentavam risco aos alunos.
- A ampliação da Escola também gerou a demanda de ampliação do cercamento, visto que o mesmo não estava previsto na obra do prédio novo que foi construído.

**Justificativa de Emergência:**

- A barreira física atual não impede completamente o acesso não autorizado de estranhos, o que representa riscos à segurança dos alunos e funcionários.
- É dever do Município promover o fechamento adequado da Escola, com altura mínima de cercamento, evitando que as crianças saiam do perímetro designado.
- A necessidade de intervenção no presente caso é emergencial, pois o cercamento atual apresenta riscos à segurança dos alunos e é obrigação da Escola de fornecer um ambiente seguro e protegido para a comunidade educacional.

Com base na análise apresentada, conclui-se que a implementação urgente de um serviço de cercamento na EMEI Amor e Carinho é necessária para garantir a segurança dos alunos e funcionários. Recomenda-se que medidas sejam tomadas imediatamente para iniciar o processo de cercamento e proteger o ambiente escolar contra potenciais ameaças à segurança.

Cotiporã, 24 de abril de 2024.

Camila Schmitt Caccia  
Engenheira Civil – CREA RS 1920280